XALAPA E14-B27



CARTA GEOQUÍMICA POR ZINC

E X P L I C A C I Ó N

LEVANTAMIENTO GEOQUÍMICO POR SEDIMENTOS DE ARROYO

SÍMBOLOS GEOQUÍMICOS

MUESTRA DE SEDIMENTO DE ARROYO — 99-30 — No. Muestra - Valor ppm

SIMBOLOGÍA ESTADÍSTICA

CONTENIDO (PPM)	PERCENTILES (%)
200.00	MAXIMUM
102.01	90 %
90.35	75 %
79.10	50 % (MEDIANA)
45.85	25 %
24.26	10 %
12.00	MINIMUM

No. DE MUESTRAS = 162

MÉTODO ANALÍTICO: EMISIÓN DE PLASMA

VALOR ALTO NO CONSIDERADO EN LA ESTADÍSTICA

SÍMBOLOS TOPOGRÁFICOS

- POBLADO
- CARRETERA DE MÁS DE DOS CARRILES
- CARRETERA PAVIMENTADA
- TERRACERÍA
- BRECHA
- VEREDA
- VÍA DE F.F.C.C.
- CURVAS DE NIVEL
- CORRIENTE PERENNE
- CORRIENTE INTERMITENTE
- LÍMITE ESTATAL

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL: 100 m

- MINA EN PRODUCCIÓN
- MINA ABANDONADA
- PROSPECTO
- MANIFESTACIÓN DE MINERAL IN SITU
- BANCO EN PRODUCCIÓN
- BANCO INACTIVO
- PROSPECTO
- PROCESADORA DE NO METÁLICOS
- PLANTA DE BENEFICIO

BASE CARTOGRÁFICA TOMADA DE INEGI , SEGUNDA EDICIÓN 1999

E S C A L A 1:50,000

0 1 2 3 4 5

K I L Ó M E T R O S

L O C A L I Z A C I Ó N



CARTOGRAFÍA Y EDICIÓN POR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM 93.50 - 4
COL. VENTA PRIETA, C.P. 42080 PACHUCA, HGO.
PRIMERA EDICIÓN NOVIEMBRE DEL 2007

© 2007 DERECHOS RESERVADOS SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

CARTA GEOQUÍMICA POR ZINC XALAPA E14-B27 VERACRUZ

SE REALIZÓ ANÁLISIS GEOQUÍMICO E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA POR PERCENTILES EN 32 ELEMENTOS : As,Sb,As,Ba,Bi,Cd,Co,Cu,Cr,Sr,P,Fe,Mn,Mo,Ni,Ag, Pb,W,Zn,Sn,Be,Ca,Se,K,Na,U,Al,Sc,Te,Mg,Ti,Tl.

LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA SE REALIZÓ POR LOS ELEMENTOS : As,Au,Cd,Cu,Fe, Pb,Zn.

PARA TRANSFORMAR COORDENADAS DE DATUM NAD27 A ITRF92 (- - -) ÉPOCA 1988.0 2da. VERSIÓN:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SUMAR 2.40" EN LATITUD
SUMAR 0.76" EN LONGITUD

COORDENADAS U.T.M.: RESTAR 26 m. EN E
SUMAR 203 m. EN N

REALIZADA BAJO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORES:

ING. ENRIQUE RAMÍREZ TELLO

PAS. CÉSAR FITZ BRAVO